

COOLDRY KÜHLFARBE

Typenbezeichnung	CoolDry – reflektierende Dach-Beschichtung
Produktbeschreibung	<p>CoolDry ist eine elastische, umweltfreundliche und wasserlösliche Hochleistungsbeschichtung auf Basis von 100 % Acryl-Bindemittel und Hightech Wärme-Reflexionskomponenten. Sie zeichnet sich durch außerordentliche Langlebigkeit aus und verhindert effizient das Eindringen von Sonnenwärme ins Gebäude.</p> <p>CoolDry vereint:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exzellente Wärmereflexionseigenschaften • Hohe Flexibilität und Belastbarkeit • Effektive Abdichtung von Haarrissen • Wasserundurchlässigkeit
Einsatzgebiet	<p>Verwendbar im Innen- und Außenbereich. CoolDry kann auf zahlreichen Untergründen verarbeitet werden, wie z.B. Beton, Ziegel, Zementputze, Zement, Holz, entsprechend vorbehandelte Metalle (Stahl, verzinktes Metall, Aluminium), Außenwände, Betondächer, Teerpappe, Metallfassaden und -dächer von Lagergebäuden, Fahrzeugdächer, Büro-Container, Sperrholz-Kabinen etc.</p> <p>Bei einer Schichtdicke von mindestens 400 µm hat das Produkt die besten Reflexionseigenschaften. Die Kosten für Klimatisierung können so um bis zu 50 % gesenkt werden.</p>
Bindemittelbasis	Reine Acryl-Emulsion mit Hightech-Reflexionskomponenten
Glanzgrad	Matt
Farbton	Weiß, weitere Farben auf Anfrage
Trockenzeit	<p>Klebfrei nach ca. 60 Minuten bei einer Trocken-Schichtdicke von 200 µm je Schicht. Überstreichbar nach ca. 16 Stunden.</p> <p>Getestet bei 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Nicht anwenden, wenn die relative Luftfeuchtigkeit mehr als 95 % beträgt, oder die Temperatur des Trägermaterials weniger als 3 °C über dem Taupunkt liegt. Verarbeitung bei hoher Außen- oder Objekttemperatur oder direkter Sonneneinstrahlung vermeiden, da das Material sehr schnell antrocknet.</p>
Spezifisches Gewicht	0,83 ± 0,05 kg/l
Feststoffanteil in %	58 ± 2 %
Ergiebigkeit	Ein Liter reicht für ca. 1,5 m ² (bei 2 Schichten).
Verdünnung	Das Produkt sollte unverdünnt angewendet werden. Um das Auftragen zu erleichtern mit max. 5 % Wasser verdünnen.
Reinigung	Mit Seifenlösung
Flammpunkt	Das Produkt ist nicht brennbar (Produkt auf Wasserbasis).
Gebindegröße	2,5 Liter/2,1 kg, 5 Liter/4,2 kg und 10 Liter/8,3 kg

Verarbeitung Pinsel/Rolle: in zwei Schichten gleichmäßig auftragen, Nasen und Vertiefungen vermeiden. Empfohlene Materialstärke 200 µm/Schicht für optimale Reflexionseigenschaften
Airless: 0.021" to 0.027" oder 0,5 – 0,7 mm/1600 – 1900 psi oder 110 – 130 bar + 5 % Wasser

Untergrund **Beton, Putz**
Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und frei von Verunreinigungen sein. Entfernen Sie Zementreste mit einer Drahtbürste oder einem Hochdruckreiniger. Pilz- oder Schwammbefall muss vollständig entfernt werden. Je nach Festigkeit und Sauberkeit des Untergrunds wird die Verwendung einer geeigneten Grundierung empfohlen.

Holz
Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sein. Holz kann mit Grundierung/Primer vorbehandelt werden.

Stahl oder andere Metalle
Tragfähige und intakte Altlackierung anschleifen. Bei Rost komplett abschleifen oder sandstrahlen. Rostschutzgrundierung bzw. geeignete Grundierung verwenden.

Besonderer Hinweis Da CoolDry elastisch ist, kann durch die Schichtstärken-Messung eine Delle im Material entstehen, so dass das Messergebnis verfälscht wird. In diesem Fall legen Sie einen Ausgleich (mindestens 150 µm) auf die Probe, messen die gesamte Dicke und subtrahieren die Dicke des Ausgleichs.
CoolDry trocknet sehr schnell und sollte daher stets verschlossen werden – auch während der Verarbeitung.

Lagerung An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Von direktem Sonnenlicht fernhalten.

Entsorgung Zu entsorgen wie normale Dispersionsfarbe. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständigen Behörden. **Darf nicht in die Kanalisation gelangen.**

Lagerstabilität 1 Jahr bei ca. 20 °C und geschlossenem Behälter

Sicherheitsvorkehrungen Nur an gut belüfteten Orten verwenden. Dämpfe und Aerosol nicht einatmen, vermeiden Sie Kontakt mit Haut und Augen. Tragen Sie adäquate Sicherheitskleidung wie Overall, Schutzbrille, Atemschutzmaske und Handschuhe. Verwenden Sie Schutzcreme für die Hände.

Erste Hilfe

AUGEN Im Falle von Spritzern waschen Sie die Augen sofort mit warmem Wasser aus und konsultieren Sie Ihren Arzt.

HAUT Waschen Sie Ihre Haut gründlich mit Wasser und Seife oder geeignetem Industriereiniger ab. **VERWENDEN SIE KEINE LÖSUNGSMITTEL ODER VERDÜNNER.**

VERSCHLUCKEN Bei Verschlucken konsultieren Sie umgehend einen Arzt. **KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN.**

Haftungsausschluss

Die Informationen auf diesem Datenblatt können ggf. unvollständig sein und sind nur als generelle Hinweise zu verstehen. Es liegt in der Verantwortung des Verwenders, die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu prüfen. Da wir keine Kontrolle über die Verarbeitung des Produktes, die Qualität der Oberflächenvorbereitung oder andere relevante Faktoren bei der Benutzung dieses Produktes haben, sind wir für das Ergebnis nicht verantwortlich und lehnen eine Haftung jeglicher Art ab, es sei denn wir haben explizit schriftlich zugestimmt.

Die Informationen in diesem Datenblatt können unsererseits von Zeit zu Zeit ohne Hinweis aktualisiert oder verändert werden, während wir das Produkt kontinuierlich weiterentwickeln.
